

ANTI-GRAFFITI C1

PROTOCOLE SURFACES FRAGILES - A25352

QUICK[®]
TECH

Action instantanée : moins d'une minute !
N'abîme pas les surfaces
Spécial surfaces fragiles Sans solvant chloré

Ce protocole est fourni à titre indicatif. L'usage du produit est à adapter en fonction de la surface à traiter. S.I.C.O. décline toute responsabilité en cas d'altération des surfaces ou supports lors du traitement. Il est conseillé de procéder à un essai préalable.

1



Combinaison jetable



Gants nitrile (couleurs)



Surchaussures jetables



Lunettes (mésusage)




Masque à cartouches

Tester le produit sur une petite surface avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface à traiter.



2 Bien agiter avant utilisation.
Maintenir l'aérosol verticalement, tête en haut.




1 AEROSOL = 8m² *

3 Pulvériser le produit sur la surface à traiter sans que le produit ne reste en contact plus d'une minute.



6 Si nécessaire, attendre 5 minutes entre 2 applications afin que la surface soit redevenue relativement sèche.




5 Rincer à l'eau tiède.



4 Frotter avec une éponge abrasive ou avec un chiffon pour les surfaces délicates.

