

ANTI-GRAFFITI C2

PROTOCOLE SURFACES PEINTES ET LISSES - A25353

QUICK[®]
TECH

Action rapide : moins de 5 minute !
N'abîme pas les surfaces
Spécial surfaces peintes et lisses. Sans solvant chloré

Ce protocole est fourni à titre indicatif. L'usage du produit est à adapter en fonction de la surface à traiter. S.I.C.O. décline toute responsabilité en cas d'altération des surfaces ou supports lors du traitement. Il est conseillé de procéder à un essai préalable.

1



Combinaison jetable



Gants nitrile (couleurs)



Surchaussures jetables



Lunettes (mésusage)




Masque à cartouches

Tester le produit sur une petite surface avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface à traiter.



2 Bien agiter avant utilisation. Maintenir l'aérosol verticalement, tête en haut.




1 AEROSOL = 8m² *

3 Pulvériser pour recouvrir la surface d'une couche consistante, en se tenant à 15 cm de celle-ci.



6 Terminer le traitement par un lavage à grande eau, tiède ou chaude.



5 Si nécessaire, réaliser une deuxième application et frotter jusqu'à disparition complète des graffitis.

3min



4 Laisser agir 3 min environ, puis frotter avec un tissu.

3min

